

## **Verificación de los dispositivos hidroalcohol del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca**

Tipo: Poster

### **Título: VERIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS HIDROALCOHOL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA**

Autores: Rivero Martin A, Figuro Hernández D.R., Natal Suárez N, Gómez Arganda L, Martin Solla M.L.

Email contacto: [arivero@saludcastillayleon.es](mailto:arivero@saludcastillayleon.es)

Complejo Asistencial Universitarios de Salamanca

Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento de los dispensadores de pared en el punto de atención, valorar el conocimiento por parte del personal de las distintas unidades observadas y detectar los problemas más comunes en el manejo de los dispositivos automáticos.

Métodos: Durante el 2015 se realizaron dos verificaciones (Mayo y Noviembre) de dispositivos hidroalcohol. Coincidiendo con el Día Mundial Higiene de Manos, se añadió a los dispensadores una pegatina con el logo de la campaña para recordatorio de la importancia de seguir las directrices de la OMS.

Los datos se recogieron en una hoja adaptada a nuestro hospital creada por la unidad de Enfermería de Medicina Preventiva.

Resultados: Se han revisado 800 dispensadores de pared automáticos del Complejo Hospitalario de Salamanca

Los problemas más frecuentes durante las comprobaciones fueron los siguientes:

- ) Falta de pilas en los dispositivos.
- ) Cargas mal colocadas y contenido muy escaso.
- ) Hidroalcohol seco en boquilla.

Conclusiones: Es de gran importancia la comprobación periódica de los dispensadores de hidroalcohol para poder cumplir y facilitar la higiene de manos por parte del personal. Lo ideal es que estén al alcance de la mano del profesional o en un radio de 2 metros y evitar abandonar la habitación del paciente para proceder a la higiene de manos siendo una amenaza que puede disminuir el número de oportunidades positivas.